



Heap Co 2.000, s.r.o.

Ke Hvězdárně 514, 267 53 Žebrák

Tel:+420 311 533 336 Fax:+420 311 533 314

e-mail: obchod@heapco.cz www.heapco.cz

Váha ruční DIGI 25/50kg
Váha závěsná DIGI 100/150kg

Návod k používání

1. Úvod

Tento návod je určen všem uživatelům digitálních vah. Návod musí být uložen na dostupném a známém místě. Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod a řiďte se jeho pokyny.

2. Používání

Před uvedením do provozu je potřeba sejmout ochranou folii umístěnou v zásobníku baterií!

Pro ovládání váhy slouží příslušná tlačítka:

Tlačítko **ON/OFF**-zapnutí/vypnutí přístroje (kulaté prostřední tlačítko pro 25/50kg)

Tlačítko **MODE**-přepínání mezi kg/lb (tlačítko **UNIT** pro 25/50kg)

Tlačítko **TARE**-nulování (kalibrace) váhy (tlačítko **RESET** pro 25/50kg)

Před vážením váhu zapněte, tlačítkem ON/OFF, a následně zavěste/držte v klidu. Pak stiskněte tlačítko TARE/RESET - na displeji se objeví hodnota 0,0/0,00. Potom zavěste břemeno a váha ukáže naváženou hodnotu. Po použití váhu vypněte.

3. Likvidace

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se jeho části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.

- Kovové části se roztřídí podle druhu kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.
- Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu, se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.

.....

Záruční list

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástek. Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornou obsluhou a na baterie. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody, způsobené neodbornou obsluhou a manipulací, nemohou být předmětem reklamace, ani uplatněním náhrady škody.

Prodejní doklad č. :

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: