



**HEAP CO 2.000 s.r.o.**

**Ke Hvězdárně 514, 267 53 Žebrák**

**Tel:+420 311 533 336 Fax:+420 311 533 314**

**e-mail: [obchod@heapco.cz](mailto:obchod@heapco.cz) [www.heapco.cz](http://www.heapco.cz)**

## **Digitální teploměr**

### **Návod k použití**

#### **Určení přístroje :**

Přístroj je určen k rychlému měření teplot s přesností obvyklou u skleněných teploměrů ovšem za kratší čas.

#### **Popis přístroje :**

- Naměřená teplota je zobrazena na displeji přímo ve stupních °C.
- Přístroj nemá žádné zvláštní nároky na údržbu, použitý materiál je odolný vůči mechanickému namáhání.
- Elektronika má velice nízkou spotřebu, použitá baterie vydrží 100 hod. provozu
- Naměřená hodnota je na displeji zobrazena přibližně po dobu několika minut.
- Ovládání je jedním tlačítkem.
- Rozsah měření je 32 – 43,9 °C s přesností 0,1 °C.
- Zdroj energie je knoflíková baterie 1,5V (typ 392A a ekvivalenty).

#### **Postup měření :**


Do činnosti se teploměr uvede stisknutím tlačítka na pravé straně vedle displeje. Na displeji se postupně po krátkém pípnutí objeví 1<sup>0</sup>C. Kovovou sondu teploměru přiložte na měřené místo. Po cca 3 sec se displeji objeví naměřená teplota, která se za několik sekund ustálí. Tuto hodnotu lze přečíst i po několika minutách. Přístroj se vypne zase krátkým stiskem na pravé straně displeje.

#### **Výměna baterie :**

1. Opatrně sejměte kryt vedle ovládacího tlačítka na pravé straně teploměru.
2. Proveďte výměnu vybité baterie za čerstvou.
3. Nasad'te zpět kryt.

#### **Bezpečnostní pokyny:**

- *Chraňte před účinky chemikálií a horké vody.*
- *Neohýbejte pouzdro teploměru.*
- *Chraňte před účinky slunečního záření.*
- *Teploměr čistěte alkoholem nebo vlažnou vodou.*
- *Není-li teploměr delší dobu používán, vyjměte z něj baterii.*
- *Teploměr i baterii uschovejte z dosahu dětí.*
- *Nevhazujte do ohně !!*



### **Likvidace**

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se jeho části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.

- Kovové části se roztřídí podle druhu kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.
- Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu, se roztřídí a odevzdají organizaci, zabývající se sběrem těchto materiálů.



### **Záruční list – digitální teploměr**

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástek. Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornou obsluhou a na baterie. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou a manipulací nemohou být předmětem reklamace, ani uplatněním náhrady škody.

Prodejní doklad č. : .....

Datum prodeje :

Razítko a podpis prodejce :

